

# CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD

## DATOS DEL INSPECTOR

Nombre: Técnico mecánico Jordan Enriquez Cachuan

## DATOS DE LA MÁQUINA

Propietario: Atos Family SAC

Equipo: Rodillo compactador

Marca: Caterpillar

Modelo: 329DL

Potencia: 161 KW

Fabricación: 2014

Horómetro: 9735

Combustible: Diesel

N de serie: NBD00572

Color: Amarillo

## PRUEBAS

Luces: APROBADO

Freno de servicio: APROBADO

Freno de estacionamiento: APROBADO

Selector de velocidad: APROBADO

Nivel de aceite de motor: FULL

Nivel de aceite hidráulico: FULL

Nivel de aceite de transmisión: FULL

Mantenimiento preventivo: APROBADO

Mediante el siguiente documento se certifica que la maquina materia de inspección, ha aprobado la inspección técnica. Se verificó que dicha máquina se encuentra en óptimas condiciones mecánicas y operativas, y cumple con todos los requisitos para trabajos de movimiento de tierras, excavaciones y afines. Además cumple con las normas técnicas establecidas en el reglamento nacional de maquinaria pesada para la construcción.

Fecha de próxima inspección: 20/09/2024

Se expide el siguiente certificado en la ciudad de Lima, a los 20 días del mes de marzo del 2024



Jordan Enriquez Cachuan  
Ingeniero mecánico



Marco Santiago Rojas  
Operador de equipos